

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成24年2月9日

ブリヂストンリテールジャパン(株)による自主改善の実施について

ブリヂストンリテールジャパン株式会社から、同社がチェーン展開しているタイヤ館／コクピットが後付け部品として販売及び取付けした地上デジタルテレビチューナーにおいて、操作用リモコン受光部が誤った位置に取付けられているものがあることが判明したため、以下のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成24年2月9日
不具合の内容	後付け部品として販売及び取付けした地上デジタルテレビチューナーにおいて、操作用リモコン受光部が前面ガラスに貼付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しない。
改善の内容	全車両、前面ガラスに貼付けられたリモコン受光部を適切な位置に移設する。
クレーム件数	0件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	・対象となる使用者にダイレクトメール及び電話にて通知する ・タイヤ館、コクピットのホームページへの掲載

対象の製品名	品番(型式)	自主改善対象製品の取付け期間	自主改善対象数
パナソニック カーエレクトロニクス(株) 地上デジタル TV チューナー	TU-DTV30 TU-DTV40 TU-DTV60 TU-DTX300 TU-DTX300A TU-DTX400 TU-DTX600	平成 20 年 1 月 1 日～ 平成 23 年 11 月 30 日	138
パイオニア(株) 地上デジタル TV チューナー	GEX-700DTV GEX-900DTV GEX-P01DTV GEX-P70DTV GEX-P90DTV	平成 20 年 1 月 1 日～ 平成 23 年 11 月 30 日	64

対象の製品名	品番(型式)	自主改善対象製品の 取付け期間	自主改善 対象数
(株)データシステム 地上デジタル TV チューナー	HIT7700	平成 20 年 1 月 1 日～ 平成 23 年 11 月 30 日	32
(株)トライウィン 地上デジタル TV チューナー	DT-1500 DT-2500 DTF-7500 DTF-7500S DTF-9000	平成 20 年 1 月 1 日～ 平成 23 年 11 月 30 日	18
アルパインマーケティング(株) 地上デジタル TV チューナー	TUE-T220 TUE-T330 TUE-T440	平成 20 年 1 月 1 日～ 平成 23 年 11 月 30 日	14
(株)慶洋エンジニアリング 地上デジタル TV チューナー	AN-T007	平成 20 年 1 月 1 日～ 平成 23 年 11 月 30 日	6
太陽通商(株) 地上デジタル TV チューナー	WGA8000	平成 20 年 1 月 1 日～ 平成 23 年 11 月 30 日	5
プログレクス(株) 地上デジタル TV チューナー	DTV-L65V DTV9000	平成 20 年 1 月 1 日～ 平成 23 年 11 月 30 日	3
合計			280 個

【問い合わせ先】

ブリヂストンリテールジャパン株式会社

お客様相談窓口

フリーダイヤル : 0120-036710

受付時間 9:30～12:00、13:00～17:30 (日曜、祝日、当社指定日を除く)

# 不具合箇所説明図

